

Typ LT





Typ LT13 oder kleiner

Typ LT16 oder größer

Baugröße	Abmessungen Nutwellenmutter									
	Außendurchmes- ser		Länge			Abmessungen Passfedernut			Schmier- bohrung	
	D	Toleranz	L	Toleranz	b H8	t +0,1 0	lo	r	d₀	
Hinweis) LT 4	10	0 -0,009 0 -0,011 -0 -0,013	16	0 -0,2	2	1,2	6	0,5	_	
Hinweis) LT 5	12		20		2,5	1,2	8	0,5	_	
LT 6	14		25		2,5	1,2	10,5	0,5	1	
LT 8	16		25		2,5	1,2	10,5	0,5	1,5	
LT 10	21		33		3	1,5	13	0,5	1,5	
LT 13	24		36		3	1,5	15	0,5	1,5	
O LT 16	31		50		3,5	2	17,5	0,5	2	
O LT 20	35	0	63		4	2,5	29	0,5	2	
O LT 25	42	0 -0,016 0 -0,019	71	0 -0,3	4	2,5	36	0,5	3	
O LT 30	47		80		4	2,5	42	0,5	3	
O LT 40	64		100		6	3,5	52	0,5	4	
O LT 50	80		125		8	4	58	1	4	
O LT 60	90	0	140	0 -0,4	12	5	67	1	5	
O LT 80	120	-0,022	160		16	6	76	2	5	
O LT 100	150	0 -0,025	185		20	7	110	2,5	5	

Hinweis: Die Typen LT4 und 5 haben keinen Kugelkäfig. Die Welle darf nicht aus der Kugelnutmutter gezogen werden. (Dabei würden die Kugeln herausfallen.)

O: markiert die Typennummern, bei denen Varianten für hohe Temperaturen verfügbar sind (mit Metallkäfig; Betriebstemperatur: bis 100°C).

(Beispiel) LT20 A CL + 500L H

Symbol für hohe Temperaturen


Aufbau der Bestellbezeichnung

2 LT30 UU CL +500L H K

Typ Symbol für Symbol für Symbol für Genauigkeitsklasse in Drehrichtung (*2) (*3) Symbol für hohle Standard-Nutwelle (*4)

Anzahl der Muttern auf einer Welle (*1) Gesamtlänge der Nutwelle (in mm)

(*1) Siehe A3-63. (*2) Siehe A3-35. (*3) Siehe A3-36. (*4) Siehe B3-29.



Finheit: mm

Einheit: mm										
	Nutwellen- durchmesser	Anzahl Kugelreihen	zul. Torsionsmoment		Tragzahl		Zulässiges statisches Moment		Masse	
									Kuralaut	
	D₀ h7		C _⊤ Nm	С _{от} Nm	C kN	C₀ kN	M _{A.1} ** Nm	M _{A.2} ** Nm	Kugelnut- mutter g	Nutwelle kg/m
	4	4	0,59	0,78	0,44	0,61	0,88	6,4	5,2	0,1
	5	4	0,88	1,37	0,66	0,88	1,5	11,6	9,1	0,15
	6	4	0,98	1,96	1,18	2,16	4,9	36,3	17	0,23
	8	4	1,96	2,94	1,47	2,55	5,9	44,1	18	0,4
	10	4	3,92	7,84	2,84	4,9	15,7	98	50	0,62
	13	4	5,88	10,8	3,53	5,78	19,6	138	55	1,1
	16	6	31,4	34,3	7,06	12,6	67,6	393	165	1,6
	20	6	56,9	55,9	10,2	17,8	118	700	225	2,5
	25	6	105	103	15,2	25,8	210	1140	335	3,9
	30	6	171	148	20,5	34	290	1710	375	5,6
	40	6	419	377	37,8	60,5	687	3760	1000	9,9
	50	6	842	769	60,9	94,5	1340	7350	1950	15,5
	60	6	1220	1040	73,5	111,7	1600	9990	2500	22,3
	80	6	2310	1920	104,9	154,8	2510	16000	4680	39,6
•	100	6	3730	3010	136,2	195	3400	24000	9550	61,8

Hinweis: **M_{A-i}ist das zulässige Moment in Axialrichtung bei Einsatz von einer Muttern auf der Nutwelle, gemäß obiger Abbil-

Marist das Zulässige Moment in Axialichtung bei Einsatz von einer Muttern auf der Nutwelle, gerhals obiger Abbildung.

**Marist das zulässige Moment in Axialrichtung bei Einsatz von zwei eng zusammengesetzten Muttern auf der Nutwelle, gerhals obiger Abbildung.

(Wir empfehlen den Einsatz von zwei eng zusammengesetzten Einheiten.)

Detaillierte Angaben zu den Maximallängen von Nutwellen nach Genauigkeitsklassen finden Sie auf Seite

3-49.